

Meer informatie per saneringswoning OSP A17 Moerdijk

Adres	Postcode	Geluid bestaande situatie	Norm	Geluid met scherm	Streefwaarde	Maatregel
Langeweg-Zuid 4	4758 RZ	70 dB	65 dB	70 dB	60 dB	Gevelisolatieonderzoek
Langeweg-Zuid 6	4758 RZ	73 dB	65 dB	73 dB	60 dB	Gevelisolatieonderzoek
Oude Kerkstraat 40	4758 BE	71 dB	65 dB	62 dB	60 dB	Geluidsscherm & gevelisolatieonderzoek
Oude Kerkstraat 42	4758 BE	66 dB	65 dB	58 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 83 A	4758 BD	66 dB	65 dB	58 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 87	4758 BD	67 dB	65 dB	58 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 89	4758 BD	69 dB	65 dB	60 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 91	4758 BD	67 dB	65 dB	57 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 93	4758 BD	69 dB	65 dB	58 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 95	4758 BD	70 dB	65 dB	60 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 97	4758 BD	70 dB	65 dB	60 dB	60 dB	Geluidsscherm
Oude Kerkstraat 99	4758 BD	70 dB	65 dB	60 dB	60 dB	Geluidsscherm
Pelikaan 3	4791 SK	68 dB	65 dB	68 dB	60 dB	Gevelisolatieonderzoek
Sluissedijk 1	4758 TW	73 dB	65 dB	67 dB	60 dB	Geluidsscherm & gevelisolatieonderzoek
Sluissedijk 2	4758 TW	70 dB	65 dB	64 dB	60 dB	Geluidsscherm & gevelisolatieonderzoek
Sluissedijk 3	4758 TW	68 dB	65 dB	62 dB	60 dB	Geluidsscherm & gevelisolatieonderzoek